



تهیه پاسپورت برای کارگاه استخراج

مدرس: عباس زندی

تدوین: عباس زندی

آذرماه ۱۳۹۷

بنام خدا

مراحل تهیه باسیورت برای استخراج زغال

نوشته : عباس زندی
آذرماه 1397



۱- مقدمه

۲- آشنایی با نگهداری

۳- بررسی خطوط فشار در اطراف حفريات

۴- چگونگی توزیع فشار در کارگاه استخراج

۵- چگونگی محاسبه میزان فشار ایجاد شده پس
از استخراج



۶- مراحل مختلف عملیات در یک کارگاه
استخراج

۷- چوب و شناخت آن در نگهداری کارگاههای
استخراج

۸- طراحی سیستم نگهداری و کنترل طبقات

۹- چگونگی نصب وسائل نگهداری
در کارگاههای استخراج

۱۰- وسائل نگهداری مخصوص فرود



۱۱- شیوه های نگهداری دائم در کارگاه های استخراج

۱۲- چگونگی نصب وسائل نگهداری در کارگاه های استخراج

۱۳- پاسپورت و چگونگی تهیه آن (برای کارگاه های استخراج)

۱۴- تمرین



۱- مقدمه

تمام چینه ها و لایه ها در زمین های دست نخورده در حال تعادل است و با ایجاد فضاهای جدید این تعادل بهم خواهد خورد زیرا

توده های سنگ فوقانی تکیه گاه خود را از دست میدهند سنگهای تحتانی نیز تحت فشارهای وارده از بالا قرار نخواهند گرفت

و بدین ترتیب سنگهای اطراف فضای ایجاد شده تمایل به تغییر شکل بسمت داخلی فضا پیدا خواهند کرد.



در صورت عدم جلوگیری از تغییر شکل در زمانی بسته به

خواص سنگها
شکل حفاری
و شرایط محلی

خواه یا نا خواه ریزش اتفاق خواهد افتاد



طبقات مختلف سنگ ها در معادن بعلت داشتن
درزه ، شکافها و ترکها موادی ضعیف میباشند
و به همین دلیل از سایر لایه های اطراف
جداشده و فقط بر اثر اصطکاک در کنار هم باقی
می مانند

وجود همین عوامل است که باعث میشود:
مقاومت واقعی سنگها کمتر از مقاومت اندازه گیری
شده در آزمایشگاه باشد.



معمولا سنگهای قوی مانند **ماسه سنگ** ها نسبت به لایه های

ضعیف تر مانند **شیل** دارای **درزه** های کمتری هستند و اگر

طبقات ضعیفی در بین طبقات قوی محصور شده باشد

دچار شکستگی نخواهند شد. زیرا

طبقات ضعیف برای حرکت فضائی نخواهند داشت

«تنها سنگهای نامحصور نیازمند نگهداریند»



بر اثر استخراج ماده معدنی ، زیر لایه خالی شده و

نامحصور میگردند

و در نتیجه عدم توجه به آن موجبات ریزش فراهم

می گردد.

ریزشها در معادن باعث مرگ ، صدمات جدی

یا جزئی و یا شبه حادثه میشوند



در واقع ما سنگ هایی را باید نگهداری کنیم که **قادر به**

نگهداری خود نیستند ، نامحصورند و ریزش میکنند

و آن در حقیقت سنگهایی هستند که در قوس فشار واقع شده اند

قوس فشار خطی است فرضی که سنگ های واقع در زیر آن

فروریخته و سنگ های بالای آن باقی میماند



ریزش در لایه های نامحصور همیشه همراه با افزایش فشار که معمولاً پس از ایجاد حفاری آغاز میگردد میباشد

علائم ریزش

- ۱- قوسی شدن لایه ها در سقف در جهت عرض حفاری
- ۲- شکاف برداشتن سقف در جهت طول حفاری که گاهی همراه با صدا نیز می باشد
- ۳- ریزش گرد و غبار و سنگریزه از شکاف ها
- ۴- ریزش



در عمل وسعت محدوده تحت فشار که بایستی نگهداری شود به عوامل زیر بستگی دارد:

۱- عرض گشودگی

۲- مقاومت ، سختی ، سفتی و شکنندگی

۳- میزان آبدهی

۴- وضعیت شکستگیها ، درزه ها و شکافها

۵- عمق معدن

« نتیجه اینکه »

تنها آنچه را مجبورید نگهداری کنید.



نکته مهم

باید بدانیم برای نگهداری ایمن در کارگاههای استخراج چگونه میتوانیم به بهترین وجه سقف را نگهداری کنیم و چگونه باید اجازه دهیم تاسقف به اراده ما فرو ریزد « زیرا گفته اند که »
جوهر یک عملیات معدنکاری خوب در گرو کنترل مناسب و موثر طبقات است.



مهمترین مواردی که کار آئی کنترل طبقات بر آنها موثر است:
۱- ایمنی کارکنان در هنگام عبور و مرور از مسیرها و کار در کارگاه استخراج

۲- بوجود آمدن امکان حمل و نقل و باربری مناسب

۳- برقرار شدن جریان تهویه کافی و مناسب میزان تهویه لازم بستگی به میزان استخراج، مصرف مواد ناریه، میزان گرما، تعداد افراد رطوبت و گردوغبار دارد.

۴- وابسته بودن شدید سیستمهای استخراج مکایزه به نگهداری

۵- کاهش میزان تصاعد گازبویژه از دیواره ها در صورت کنترل موثر طبقات

۶- کاهش شبه حوادث و حوادثی که ارتباط مستقیم با آن دارد



۲- آشنایی با نگهداری

نگهداری **Ground Control** علمی است که رفتار توده

سنگ را در انتقال از **حالت تعادلی قدیم به یک حالت**

تعادلی جدید مورد مطالعه قرار داده و زمینه های لازم

را برای استفاده از سیستمهای مناسب از نظر ایمنی

و اقتصادی بمنظور جلوگیری از ریزش و نگهداری

فضاهای نا محصور فراهم میسازد.





- **علی رغم استفاده از وسایل نگهداری معمولاً تغییر شکل طبقات بعلت افزایش آرام آرام فشار حتمی است لذا بایستی وسایل نگهداری قابل انعطاف باشند ، تا در مقابل تغییر شکل مقاومت بیشتری از خود نشان دهند.**
- **بدین ترتیب است که میزان افزایش فشار بر احتی قابل تشخیص بوده و ریزشها بدون خبر و بصورت ناگهانی رخ نخواهند داد.**
- **وسایل نگهداری در هر کارگاه استخراج بایستی علاوه بر داشتن خصائص فوق امکان جابجا کردن و یا حذف راحت آنها وجود داشته باشد .**



در فضاهای نامحصور دو نوع فشار قابل تشخیص است

۱- فشار اولیه: فشاریست که بلا فاصله پس از ایجاد فضاهای زیرزمینی بوجود آمده و میزان آن روبه افزایش است

۲- فشار ثانویه: پس از تثبیت فشار اولیه آنرا فشار ثانویه گویند.

نقش وسایل نگهداری تبدیل سریع فشار اولیه به ثانویه قبل از افزایش آنست




۳- بررسی خطوط فشار در اطراف حفریات

در زمینهای دست نخورده لایه ها

در هر نقطه از زیر زمین در حال تعادل
بوده و میزان فشار در هر نقطه
و در هر عمقی از سطح زمین از قوانین
سیالات تبعیت میکند.


خطوط فشار در دو طرف هر حفاری
متراکم شده و میزان آن در این


نواحی به «۲ تا ۴» برابر آن در شرایط
قبل از حفاری افزایش می یابد
و مقدار آن در سقف و کف در حد «۳/۰
تا ۷/۰» میزان اولیه کاهش می یابد.




بدین ترتیب اگر دیواره ها دارای مقاومتی بیش از فشار موجود باشند مانند پایه های یک پل عمل کرده و حفاری بدون استفاده از وسائل نگهداری بر جای خواهد ماند.


توزیع فشار در اطراف حفاریات با شکل حفاری نیز رابطه دارد بطوریکه بیشترین فشار را در دیواره و زیاده ترین کشش در سقف حفاریات ذوذنقه ای و راست گوشه و کمترین تغییر شکل را در مقاطع بیضی شکل خواهیم داشت







خط AD میزان فشار قبل از حفاری
ABCD وضعیت فشار بعد از حفاری که
در وسط کاهش یافته و در دو طرف
برابر مجموع دو سطح ایجاد شده
در بالای خط AB افزایش یافته
در ناحیه ای که کم شده زمین منبسط
شده و منحنی آنرا «حدانبساط»
و در بخشی که افزایش یافته منحنی
آنرا «حدتأثیر» گویند





بطور کلی میتوان گفت میزان فشار در اطراف هر حفاری که بایستی برابروزن طبقات بالای آن باشد خیلی کمتر است بعنوان مثال میزان فشار در عمق ۵۰۰ متری زمین برابر است با:

$$P = \gamma \times H \quad P = 2.5 \times 500 = 1250 \text{ ton}$$

این میزان از فشار بقدری زیاد است که با استفاده از یک ستون چوبی با تحمل حداکثر ۱۰ تن نمیتوان آنرا کنترل کرد ولی عملاً این امر امکان پذیر است زیرا میزان فشار اثر گذار حداکثر ۲٪ تا ۴٪ فشار واقعی است.



محاسبه میزان فشار در هر گوشه حفاری با این فرض که در وسط حفاری هیچگونه فشاری نباشد

$p =$ میزان فشار در هر متر مربع

$b =$ عرض حفاری M

$F =$ کل نیرو قبل از حفاری t0n

$f =$ نیروی وارده بر هر گوشه از حفاری

$S =$ سطح هر مثلث در هر گوشه



$$F = pb \quad \& \quad F = 2S \quad \& \quad S = 3bx/2 \quad \neq \quad 2S = 3bx$$

$$F = 3bx \quad \& \quad Pb = 3bx \quad \neq \quad P = 3x \quad \& \quad x = P/3$$

بنا بر این میزان فشار وارده بر هر گوشه حفاری
برابراست با:


$$\text{£} = P + P/3 = 4P/3$$

$$P = \gamma H \quad \& \quad \text{£} = 4\gamma H/3$$

$$\longrightarrow \text{£} = 4/3 \gamma H$$



چگونگی توزیع فشار در کارگاه های استخراج
قبل از آغاز استخراج ابتدا جهت آماده سازی کارگاه بایستی اقدام به حفر دویل نمایند
توزیع فشار در دویلها همانند آنچه که قبلا گفته شد میباشد




پس از شروع استخراج میزان فشار رفته رفته متناسب با پیشروی کارگاه افزایش یافته که بایستی جهت نگهداری در بخشهای مختلف کارگاه اقدام اساسی صورت گیرد.
در غیر اینصورت پدیده ضربه سقف واقع خواهد گردید.



منحنی فشار در یک کارگاه استخراج
خط AD وضعیت فشار قبل از حفاری
منحنی CKD میزان فشار روی ماده
معدنی پس از شروع استخراج.
منحنی MRB وضعیت فشار در
صورت تخریب یا پر کردن محل
استخراج

منحنی BTS وضعیت فشار در صورت
عدم تخریب یا پر کردن محل استخراج
که سرانجام منجر به ریزش خواهد
شد



- میزان فشار در کارگاه های استخراج را در گذشته معادل **۲/۵ برابر وزن ماده استخراج شده میدانستند**
- ولی امروزه با در نظر گرفتن ضریب اطمینان و تجارب بدست آمده آنرا معادل **۷ برابر وزن ماده معدنی محاسبه میکنند**
- بنابراین با توجه به حداکثر قدرت یک ستون چوبی که در صورت متناسب بودن **قطر و طول آن معادل ۱۰ تن** است میتوان با استفاده از روابط زیر «تعداد پایه ها» و «فاصله آنها از یکدیگر» را محاسبه نمود



- Σ = کل فشاری که بر اثر استخراج میتواند ایجاد گردد
- S = سطح جبهه کار در کارگاه استخراج
- W = عرض هر برش در کارگاه استخراج
- γ = وزن مخصوص ماده معدنی
- n = تعداد ستونهای چوبی در هر برش
- d = فاصله متوسط ستونهای چوبی از یکدیگر
- L = طول کارگاه استخراج
- t = ضخامت ماده معدنی



$$\bullet S = L \times t$$

$$\bullet \text{£} = 7 \times S \times W \times \gamma$$

$$\bullet n = \text{£} / 10$$

$$\bullet D = L / n$$



• مراحل مختلف کار در یک کارگاه استخراج


• عملیاتی که در هر کارگاه استخراج بمنظور تولید در شرایط معمول صورت میگیرد بترتیب زیر است

a- **کندن ماده معدنی**

• برای این منظور با توجه به سختی و استحکام ماده معدنی از وسائل مختلف استفاده میکنند که عبارتند از

• **ابزار دستی**

• از رایجترین وسائلی که امروزه در معادن استفاده میشود پیکور یا کلنگ مکانیکی است.



برای باز کردن محل اولین
برش بایستی از نقطه ای کاملاً
در دسترس با استفاده از **یک** یا
دو پیکور برش شماره ۱ را که
در شکل نشان داده شده ایجاد
کرده و سپس **بترتیب برشهای**
۲، ۳ و ۴ تا محل شروع
کار در هر پله کامل گردد.



ابزار مکانیکی

ماشین هاواژ


۱- بخش مانوری

۲- الکتروموتور



۳- بخش برشی

۴- بازوی برشی



۵- تمیز کننده



ماشین دنباس
نوع تکامل یافته
ماشین هاواژ است
که قادر است **دوشیار**
بفاصله ۸ / ۰ متر
بصورت همزمان در
لایه ایجاد کند



مدل دیگری از ماشین دنیاس که قادر است شیارهایی را با فاصله $1/4$ تا $1/8$ در لایه ایجاد کند.



رنده از دیگر ابزارهای مکانیکی است که قادر میباشد با هر حرکت **رفت یا برگشت** پوسته ای ب ضخامت **۲/۵ سانتیمتر** را از سطح ماده معدنی جدا کند

۱- رنده


۲- وینچ


۳- قرقره بالای کارگاه

۴- قرقره پائین کارگاه

۵- وینچ

۶- دریچه های تخلیه







شیررها نمونه دیگریست

از ابزارهای مکانیکی

« بایک بازوی مکانیکی »





شیربا دوبا زوی مکانیکی

عملیات

چوب


کنترل طبقات

نصب نگهداری

وسایل فرود

نگهداری دائم

طرح یک کارگاه استخراج بصورت نیمه مکانیزه



عملیات

چوب

کنترل طبقات

نصب نگهداری

وسایل فرود

نگهداری دائم

• مواد منفجره

- در صورت سخت بودن لایه و عدم امکان استفاده از ابزارهای مکانیکی میتوان برای استخراج بر اساس یک الگوی انفجار از **مواد ناریه** استفاده کرد.



b- حمل مواد معدنی از داخل کارگاه

روشهاییکه در این رابطه مورد استفاده قرار میگیرند

عبارتند از

نیروی ثقل

ناوهای معمولی

ناوهای لعابدار

ناوزنجیری یا نوار نقاله



- یکی از مشکلات استفاده از **نوار نقاله** یا **ناوزنجیری** **جابجا کردن** آنها در کارگاههای استخراج بعلت تغییر مداوم محل بارگیری است
- قابلیت استفاده از ناوزنجیری نسبت به نوار نقاله
- امکان بستن وسائل کار بر روی ناوزنجیری
- قابلیت انعطاف قطعات تا ۴۵ درجه نسبت بهم
- سادگی جابجا کردن ناوزنجیری
- عدم تاثیر نا همواری کف کارگاه در کار ناوزنجیری





C- نگهداری سقف و هدایت کمر بالا

• با توجه به فشار ایجاد شده پس از استحصال ماده معدنی **نصب وسائل نگهداری** بموقع و قابل اطمینان الزامی و یکی از **عملیات اصلی در معدنکاری** محسوب میگردد زیرا **ایمنی افراد**، روند کار ماشین آلات و **تولید** به آن بستگی دارد.

• **زمان کوتاه کار و وسائل نگهداری در کارگاههای استخراج** راکه حداکثر به چند شبانه روز میرسد از مشخصات اصلی آنها میتوان بشمار آورد و بهمین جهت این وسائل از نظر ساختمان **بایستی ساده، محکم، ارزان و برای استفاده تکراری مناسب** باشند.



اجزاء وسائل نگهداری در کارگاههای استخراج

۱- پایه یا ستون

۲- سرلا یا کلاهک

۳- استحکامات صندوقی (محفظه ای)

۴- سنگ چین

• جنس پایه ها ، سرلاها و استحکامات

صندوقی ممکن است از چوب یا فولاد باشند



• **چوب؛** تا پایان جنگ جهانی دوم استفاده از چوب بعنوان

مهمترین مصالح در اجرای عملیات معدنی رایج بوده

• امروزه در معادن کوچک زغال و کانسارهای فلزی بدلائل

زیربصورت گسترده استفاده از چوب هنوز مرسوم است

• **وزن کم، آسانی در حمل، تهیه آسان، هزینه کم و شکل**

پذیری راحت

• علاوه بر محاسن فوق علائمی را که چوب قبل از

شکسته شدن از خود نشان میدهد (سمعی و بصری) برای

معدنکاران بسیار مهم است

• ضمناً تیکه های اضافه چوب نیز در معدن قابل استفاده است



• معایب چوب

- میزان کم مقاومت مکانیکی چوب که بستگی به الیاف و نقائص آن دارد
(خمشی، کششی، کمانشی، برشی، فشاری)
- اثر سوء رطوبت بر مقاومت چوب
- کاهش شدید عمر چوبها بر اثر رشد قارچها
- گسترش سریع آتش سوزی در معادنیکه با چوب نگهداری شده اند



انواع برشهای ممکن در چوبها

a- برش عرضی شامل (پوست ،

چوب ، مغزو دوایر سالیانه)

b- برش شعاعی

c- برش مماسی

از روی برش عرضی به این موارد میتوان پی
برد

۱- پوکی چوب

چوبهای پوک سوراخ سوراخ با تارهای کم ، سبک و تاب کم میباشند

۲- توپری چوب

چوبهای توپر سنگین ، سخت ، سفت ، باتارها و تاب زیادند



چوبها را با توجه به ساختمان آنها به **دو خانواده** تقسیم نموده اند


الف) سوزنی برگان عموماً دارای ساقه ای راستند که تاجوانه انتهائی ادامه دارد

ب) پهن برگان ساقه آنها اغلب در محل تاج منشعب میگردد
دو ایر سالیانه در سوزنی برگان هر چه به هم نزدیکتر و **در پهن برگان**
هر چه از هم دورتر باشد **تاب چوب بیشتر خواهد بود**

محاسن سوزنی برگان نسبت به پهن برگان

۱- افت کمتر در هنگام استحصال

۲- سبکترند، نرم ترند و براحتی بریده میشوند



۳- زودتر خشک میشوند

۴- پرورش آنها ساده تر است

۵- برای کارهای معدنی و سایر صنایع مناسبترند

استحکامات چوبی بر اثر فشارهای معدنی، پوسیدگی، آتش

سوزی، رطوبت و... خراب شده و فرو میریزند عمر چوبها

در شرایط خشک بیشتر است و بسته به شرایط محیط و نوع آن

از چند ماه تا پیش از بیست سال تغییر میکند



• **مهمترین معایبی** که بایستی هنگام انتخاب چوب به آن

توجه شود عبارتند از

۱- وجود ترک در چوب

تاثیرترکهای با عمق کمتر از $\frac{1}{3}$ قطر چوب **در تاب** آن بسیار کم است


و چنانچه عمق ترک بیش از $\frac{1}{3}$ قطر چوب باشد استفاده از آن به

عنوان **ستون یا کلاهک مجاز نیست**

در چوبها **۵** نوع ترک قابل تشخیص

a- ترکهای از بیرون به داخل

«خشک شدن یکطرفه»



b- ترکهای از داخل به بیرون

«تبخیر سریع آب از دوسرچوب»


برای جلوگیری بایستی دوسرچوب گل اندود
یا با پلاستیک پوشیده شود

c- ترکهای ایجادشده بر اثر یخ

زدگی

d- ترکهای ایجادشده بر اثر برق

زدگی




e- ترکهای حلقه ای

این ترکها بر اثر زیاده از حد خم شدن درخت در طوفانهای شدید و سر خوردن دوایر سالیانه بر روی یکدیگر و در نتیجه جمع شدن شیره درخت در آنها در زمستانها ایجاد میگردد

مقاومت این چوبها بشدت کم شده

و استفاده از آنها برای نگهداری در معادن اکیداً ممنوع است



۲- وجود گره در چوب

این عامل باعث افزایش مقاومت فشاری و کاهش مقاومت خمشی چوب میگردد



۳- معایب ناشی از فشار رویش داخلی ساقه

در صورت قرار گرفتن درخت در معرض جریانهای دائمی باد در جهت وزش باد خم شده و موجب رویش غیرطبیعی دوایر سالیانه میگردد «برون مغزی» این حالت باعث کم شدن مقاومت چوب و کمانی شدن پس از خشک شدن میگردد



۴- پرشاخه بودن درخت

باقی ماندن بن شاخه در درخت مانند وجود یک جسم بیگانه در چوب عمل کرده و موجب کاهش قدرت تحمل فشاری و کششی آن میگردد.



5- معایب مربوط به جهت الیاف (کج تار)



تارها در درختهای هاشیه
جنگل و آنها که **یک طرفشان**
دارای شاخه ویا در معرض
وزش باد باشند **بدورهم**
پیچیده و با محور درخت زاویه
خواهند داشت اینگونه چوبها
را **کج تار** مینامند **قدرت**
کششی این چوبها کم میشود



۶- تردی و

عارضه ایست غیر طبیعی و بر
اثر آن چوب در جهت
عمودبرالیاف بطور ناگهانی
میشکند

این عیب برای چوبها در معدن بسیار
مهم است زیرا برخلاف چوبهای سالم
که هنگام گسیختن با ایجاد صدا اعلام
خطر میکنند بدون هیچ علائمی شکسته
و فرو میریزند

a و b شکل شکستگی در
یک چوب طبیعی



شکل شکستگی در چوب ترد



۷- شکستگیهای فشاری


فشارهای ناشی از برفهای سنگین ، **بادهای شدید** ، سقوط
بر روی زمینهای ناهموار و یا وارد شدن **ضربه هنگام حمل**
باعث بوجود آمدن گسیختگیهایی در جهت عمود بر امتداد
عمود بر الیاف میگردد

این چوبها از نظر تحمل ضربه و مقاومت
برای استفاده در معادن ارزشی ندارند



۸ - پوسیدگی

اگر رطوبت چوب بیش از ۲۰٪ و درجه حرارت بین ۰ تا ۴۵ درجه باشد امکان فعالیت قارچها زیاد میگردد.



موریانه زدگی نیز نوعی پوسیدگیست، برای جلوگیری از پوسیدگی بایستی با موادی مانند کلرور روی Cl_2Zn و یافلورسیدیم fNa آنها را ضد عفونی نمود.



موارد زیر از جمله معایبی هستند که موجب محدودیتهایی در استفاده از چوب در معادن میشوند



انحنای چوب



باریک شدن تنه درخت



فرورفتگی طولی و بیرونی

خمیدگی مجاز تا قطر 26 سانتیمتر 1% و بیش از آن تا 2% است.



طراحی سیستم نگهداری و کنترل طبقات


- برای طراحی وسائل نگهداری ابتدا بایستی اجزاء وسائل نگهداری همراه بامشخصات آنها مورد بررسی قرار گیرد تا موفق به انتخابی درست و مناسب گردیم
- اجزاء وسائل نگهداری در کارگاههای استخراج عبارتند از
 - پایه ها یاستونها
 - سرلاها
 - استحکامات صندوقی (محفظه ای)



پایه ها

پایه هارامیتوان از جنس **چوب یا فولاد** انتخاب نمود پایه های **چوبی** را معمولاً از درختان صنوبر یا کاج وبامقطع دایره تهیه میکنند .

یکی از نکات مهمی که هنگام انتخاب چوب باید مد نظر باشد رابطه قطر و طول ستون است که براساس تجربه بازاء هر (۱۲) سانتیمتر طول (۱) سانتیمتر در نظر میگیرند .



میتوان برای محاسبه قطر ستون از رابطه زیر نیز استفاده نمود

- $$\text{قطر ستون} = \frac{\text{طول ستون} - 100}{10} + 10$$




انواع پایه های فولادی


a – متداول ترین پایه های
فلزی با مقطع «H» است

b – نمونه دیگری از پایه های
فولادی تهیه شده از لوله
های فلزی که کمتر مورد
استفاده قرار میگیرد

c – جکهای اصطکاکی که
در انواع گوناگون ساخته شده



سرستون و پاشنه



قطعات چوبی مطابق

شکل که برای دادن

خاصیت انعطاف

پذیری به پایه های

فولادی مورد استفاده

قرار میگیرند



❖ - برتری پایه های فولادی نسبت به پایه های چوبی

(1) - **قدرت آنها بیشتر است**

(2) **در طول ، حالت یکنواختی بیشتری دارند**

(3) **عمر آنها زیاد و به دفعات قابل استفاده اند**

«۱۵۰ تا ۲۰۰» مرتبه

(4) **در صورت خمیده شدن قابل تعمیرند**

یک پایه فولادی بطول $1/2$ متر و با ابعاد 10×10 سانتیمتر

قادر به تحمل **۶۵ تن** بار است که در مقایسه با تحمل

۱۰ تن بار توسط چوب قابل ملاحظه است



انواع پایه های اصطکاکی

مدل CDT

۱- بدنه



۲- بخش متحرک ستون

۳ و ۴- سطوح اتکائی فوقانی و تحتانی

۵، ۶ و ۷- قطعات قفل ستون

۸- گوه افقی

۹- شکاف (محل قرار گرفتن گوه تنظیم)



ستونهای مدل CDT در دو اندازه بزرگ و کوچک بشرح جدول زیر برای استفاده در کارگاههای استخراج ساخته شده

مقدار انحناپذیری در حداکثر فشار (میلی‌متر)	وزن ستون (کیلوگرم)	ضخامت قابل استفاده (متر)	مقدار باری که باعث تخریب ستون می‌شود (تن)	حداکثر بار مجاز (تن)	نوع ستون
۵۰-۷۰	۱۴	۰/۵	۴۰	۲۵	کوچک
۷۰-۱۳۰	۶۰	۲/۳	۵۰	۳۵	بزرگ



مدل – M(crk-49)

این دسته از پایه های فلزی جزء ستونهای انحنایزیر با قدرت بالا بشمار میروند که برای طراحی در کارگاههای باشیب کم در ۶ مدل به شرح جدول زیر ساخته شده اند


مدل	طول ستون (میلی متر)		اندازه قطعه متحرک (میلی متر)	میزان بار مجاز (تن)	مقدار انحنایزیری در حداکثر فشار (میلی متر)	وزن ستون (کیلوگرم)
	حداکثر	حداقل				
M1	۱۰۰۰	۶۰۳	۳۹۷	۳۵	۷۵	۲۹/۵
M2	۱۲۱۰	۷۰۸	۵۰۲			۳۲/۶
M3	۱۴۷۰	۸۴۵	۶۲۵			۳۸/۴
M4	۱۸۴۵	۱۰۳۳	۸۱۲			۴۸/۸۵
M5	۲۳۵۰	۱۳۹۰	۹۶۰			۵۲/۶
M6	۳۰۰۰	۱۷۱۵	۱۲۸۵			۵۳/۹




قسمتهای اصلی ستونهای مدل

M1-M2-M3-M4

- ۱- بدنه ۲- بخش متحرک فوقانی
- ۳- ابزار قفل ۴- قطعه اتکاء تحتانی
- ۵- بدنه قفل ۶- منفذ دوسره برای خارج کردن گرد ۷- منفذ گوه تنظیم
- ۸- قطعه اتکاء فوقانی
- ۹- محل قرار گرفتن خار مخصوص جدا کردن بخش متحرک در صورت گیر کردن ۱۰- کفشک فشاری یا گیره
- ۱۱- گوه کنترلی ۱۲- گوه افقی





پایه های اصطکاکی مدل M20
۱- بدنه مکعب مستطیل شکل
۲- بخش متحرک H شکل باد و سطح اصطکاک

۳- ابزار قفل کننده گوه ای شکل
۴- بدنه قفل

۵- کفشک گیره ای همراه با خار
۶- گوه انتقالی

۷- گوه افقی


۸- فنر « بالابرنده کفشک شماره ۵ پس از خارج کردن گوه افقی شماره ۷ برای آزاد شدن قطعه شماره ۲ »




پایه های پیچی و اصطکاکی

مدل TC


- ۱- بدنه استوانه ای شکل
- ۲- بخش متحرک ۳- قفل
- ۴- پیچ ۵- کلاهک
- ۶- بازوی خمیده
- ۷- قفل متصل به بدنه ستون
- ۸- مهره
- ۹- گوه افقی



انواع سرلاها « چوبی یا فولادی »




کلاهکهای فلزی - این کلاهکها را همراه با پایه های فولادی در کارگاههای استخراج **باشیب کم** که هدایت سقف در آنها از طریق **تخریب کامل یا جزئی** و یا **پر کردن جزئی** طراحی شده مورد استفاده قرار میگیرد.




قسمتهای اصلی در کلاهکهای فلزی

- ۱- بدنه ساخته شده از تیر آهن جعبه ای شکل بصورت مفصلی
- ۲- آرواره دوشاخه
- ۳- گیره با منفذ و آرواره
- ۴- محور لولائی
- ۵- گوه برای ثابت نگاهداشتن لولا



ابعاد در کلاههای فلزی

- ۱- طول (فاصله بین دو محور) ۸۰۰ و ارتفاع ۱۲۰ میلی‌متر
- ۲- ضخامت ۹۰ میلی‌متر ۳- میزان بار مجاز در انتهای بازو ۲/۵ تن
- ۴- وزن ۲۸ کیلوگرم ۵- مدت زمان لازم برای نصب یا باز کردن کلاهک ۸ تا ۱۵ ثانیه



• استحکامات مخصوص فرود

این دسته از استحکامات را معمولاً در مرز دوبخش فعال

واستخراج شده کارگاههای استخراج برای جلوگیری از انتقال

فشاروریش از بخش استخراج شده به بخش فعال کارگاه نصب


میکنند این نوع از استحکامات نیز مانند سایر آنها ممکن است

چوبی، فلزی و یا ترکیبی باشند



a- چوبی

الف - داربستهای دیواری
چنانچه یک سری از ستونها را در امتداد جبهه کار وبصورت چسپیده بهم در یک خط مستقیم نصب نمایند آنرا **دیواری** مینامند این نمونه از داربستهارا معمولا هنگام تخریب « کامل یا جزئی » مورد استفاده قرار میدهند.



• نکات مهم در نصب پایه های دیواری

(1) در صورت محکم بودن سقف آنها را بدون استفاده از سرلا و چنانچه نرم باشد همراه با سرلا نصب نمائید

(2) همیشه برای این منظور بهترین و محکم ترین پایه ها را انتخاب کنید زیرا در غیر این صورت تخریب وارد بخش فعال میگردد

(3) از بکار بردن هر نوع گوه یا گاز برای محکم کردن پایه ها خودداری کنید با توجه به میزان فشاریکه در خط تخریب هنگام نشست کمر بالا ایجاد میگردد ستونها را یک ردیفه، دور ردیفه و یاسه ردیفه نصب میکنند

(4) پایه های دو ردیفه و سه ردیفه را شطرنجی و به تعداد ۳ تا ۵ پایه در هر متر نصب نمائید



۶) فاصله هر ۵ الی ۶ متربایستی گذر گاهی بعرض ۸۰ سانتیمتر برای عبور و مرور در دیواره باقی گذارده شود

۷) برای اینکه کامل ترین تخریب حادث گردد بایستی تا حد امکان پایه های نصب شده در بخش فعال و پایه های دیواری از خط تخریب قدیم خارج گردند زیرا باقیماندن پایه هادر محوطه استخراج شده باعث افزایش فشار بر روی وسایل نگهداری در بخش فعال و در نتیجه باعث گسترش تخریب به این بخش میگردد

۸) خارج کردن پایه ها علاوه بر صرفه جوئی در مصرف چوب موجب کاهش فوق العاده فشار در بخش فعال نیز میگردد



- ۹) خارج کردن پایه های **مخصوص فرود** برای نشست کمر بالا در طول کارگاه استخراج **به یکباره خطرناک است** و این امر بایستی **تیکه به تیکه** و در لایه های با شیب بیش از **۱۵ درجه** از پائین به بالا صورت گیرد
- ۱۰) همیشه تعدادی کم از پایه های چوبی را در **خط تخریب قدیم** باقی بگذارید تا شروع حرکت کمر بالا را با صدای شکستن خود خبر دهند
- ۱۱) سعی کنید عملیات **خارج کردن پایه هارا** برای بالا بردن سطح حفاظتی و ایمنی **بطریق مکانیکی** و با استفاده از کابل فولادی انجام دهید.



خارج کردن پایه ها بوسیله جرثقیل تخریب

(1) جرثقیل تخریب

(2) کابل فولادی


(3) ردیف پایه های دیواری قدیم

(4) پایه های دیواری جدید



ب- داربستهای صندوقی (محفظه ای)


این دسته از استحکامات خط تخریب را که جزء داربستهای با قابلیت انعطاف بالا بشمار میروند با استفاده از چوبهای گرد یا چهارتراش و در شرایطی که فشار کمتر بالا زیاد و تحمل آن توسط استحکامات دیواری ممکن نیست مورد استفاده قرار میگیرند



داربستهای
صندوقی با
چوبهای گرد



استحکامات صندوقی ساخته شده از چوبهای چهارتراش



CHOCK PIECE

چوب منقلی

CHOCK RELEASE
DEVICE

وسیله آزان کننده چوب منقلی

GOAF فضای استخراج شده

COMPLETED CHOCK

چوب منقلی تکمیل شده

CHOCK PIECE

COMPLETED CHOCK

بخاطر داشته باشید که

- (۱) برای نصب محفظه ها با استفاده از چوبهای گرد خصوصا در شیپهای زیاد اقدام به نصب پایه های اتکائی در گوشه های آن بنمائید
- (۲) اگر برای محکم کردن محفظه ها بین کمر بالا و کمر پائین از آزاد کننده استفاده نمیکنید حتما بانصب گوه در بین دو ردیف بالا آنرا محکم کنید
- (۳) اولین چوبهارا بگونه ای قرار دهید که عمود بر جبهه کار و در جهت امتداد لایه واقع گردند تا بازیابی آنها بدون خطر امکان پذیر گردد
- (۴) از استحکامات محفظه ای با توجه به اینکه داری قابلیت انعطاف پذیری بالائی هستند میتوان در فشارهای زیاد و خیلی زیاد با عنوان داربست مخصوص در بخش فعال کارگاههای استخراج برای تقویت استفاده کرد







- در صورتیکه فشار زیاد باشد ابعاد محل استقرار داربستهای مخصوص نایستی بیش از 4×6 و در فشارهای خیلی زیاد بیش از 2×4 متر باشد
- (۵) برای افزایش قدرت استحکامات مخصوص میتوان داخل محفظه ها را با سنگ پر نمود
- (۶) میتوان از آزاد کننده چوبی برای محکم کردن داربستهای محفظه ای استفاده کرد
- (۷) برای اینکه هنگام بازیابی داربستهای محفظه ای آزاد کننده ها را براحتی وبدون خطر بتوان با خارج کردن گوه ها آزاد نمود بایستی آنها را در محفظه بگونه ای مستقر نمود که موازی با جبهه کار باشند



آزاد کننده چوبی



گوه



ج- داربستهای دسته ای (گروهی)

داربستهای گروهی از تعداد « ۴ تا ۹ » پایه و گاهی نیز بنا به شرایط بیشتر تشکیل شده اند که بصورت یک دسته یا گروه و فاصله « ۱۰ الی ۲۰ » سانتیمتر از یکدیگر بشکل دایره یا بیضی در مجاور هم نصب میگردند.


فاصله هر گروه تا گروه بعدی در جهت امتداد کارگاه بایستی بین ۲ تا ۴ متر و یا بر حسب شرایط میتواند بیشتر باشد

که بدین ترتیب برپا ساختن داربستهای گروهی مستلزم مصرف زیاد چوب خواهد بود





داربستهای گروهی از شمار داربستهای مستحکم محسوب شده و کاربرد آنها مانند سایر داربستهای فرود در خط تخریب است و علاوه بر آن بعنوان داربست تقویتی در بخش فعال کارگاه استخراج نیز کاربرد دارد.



b- فلزی

الف - استحکامات صندوقی (محفظه ای)


محفظه های فلزی را معمولاً از قطعات ریل

کهنه و یا تیرهای آهن با طول $0/7$ تا $1/2$ متر

در خط تخریب کارگاههای استخراج و فاصله

1 تا 3 متر مشابه محفظه های چوبی برپا

میسازند.





**چنانچه کمربلین سست و ضعیف باشد
برای کاهش فشار وارده به کف
سطح اتکاء محفظه را با قرار دادن
تعداد**


**دو، چهار و یا بیشتر از قطعات چوبی
چهار تراش در زیر آنها افزایش
دهید**

۱- ریل

۲- تیر آزاد کننده

۳- کفشک فوقانی (لغزشی)


۴- کفشک تحتانی (ثابت)




• وسائل نگهداری را در کارگاههای استخراج از نظر طول عمر به دو دسته تقسیم نموده اند


□ نگهداری موقت « شامل کلیه وسائل نگهداری نصب شده در بخشهای فعال و خط تخریب میگردد »

□ نگهداری دائم روشهایی هستند که برای نگهداری بخشهای استخراج شده مورد استفاده قرار میگیرند






چگونگی رساندن محفظه به کمر بالا و محکم کردن آن



نکته مهم



- برای اینکه محفظه های فلزی در ادامه عملیات براحتی باز گردند بایستی دو قطعه ریل تحتانی را کمی بیرون تراز بقیه نصب نمود تا با کوبیدن آن براحتی خارج گردد
- گاهی نیز بهمین منظور قطعات زیرین را بلندتر از بقیه انتخاب میکنند
- بهتر است در صورت امکان حتی الا مقدور از اهرمهای آزاد کننده فلزی یا چوبی استفاده کنید





• پایه های تخریبی

این دسته از پایه های بمنظور استفاده در خط تخریب لایه های شیب داری که هدایت کمر بالا در بخشهای استخراج شده بصورت تخریب کامل صورت می پذیرد مورد استفاده قرار میگیرد.

ستونهای تخریبی را در مدل‌های مختلف ساخته اند که مدل OKY یکی از آنهاست



- ستونهای مدل oky در ۶ اندازه برای
 - ۱- لایه های با ضخامت ۷۰ تا ۱۳۰ سانتیمتر
 - ۲- میزان بار مجاز ۱۵۰ تن
 - ۳- میزان انحناء پذیری ۴۰ تا ۶۰ میلیمتر
 - ۴- وزن بر حسب اندازه ۱۰۰ تا ۲۰۲ کیلو
- ساخته شده اند.**



اجزاء درپایه های oky

۱- تکیه گاه فوقانی


۲- بخش متحرک اصلی (پیچ چهارراه)

۳- بخش متحرک فرعی (پیچ تنظیم)

۴- پایه با مهره مخصوص در درون آن

۵- گوه مخصوص ثابت کردن بخش متحرک

۶- کفشک ترمز




• جکهای هیدرولیکی

• نزدیک به هشتاد سال است که از این نوع جکها همانند **جکهای اصطکاکی** در کارگاههای استخراج استفاده میکنند


• تفاوت آنها با جکهای اصطکاکی در این است که بجای نگهدارنده های گوه ای از روغن برای دادن قدرت نگهداری به پایه استفاده میشود

• خاصیت انحناء پذیری در این جکها از طریق یک سوپاپ که در بدنه آن تعبیه شده است ایجاد گردیده است که با افزایش فشار مقداری روغن از آن خارج و باعث کاهش ارتفاع آن میگردد این امر از ویژگیهای مهم هر نگهدارنده در معادن است **زیرا مسئله مهم جلوگیری از حرکت جزئی سقف نیست**

• بلکه جلوگیری از حرکت کانیست که سبب بروز خطر برای افراد میگردد



اجزاء مختلف دریک جک هیدرولیکی



مدار روغن در جکهای هیدرولیکی به دو صورت است
۱- مدار بسته

در اینگونه از دستگاهها حرکت روغن در دو طرف پیستون برای بالا و پائین کردن آن بصورت بسته و مستقل از سایر جکهای صورت میگیرد


۲- مدار باز

در این سیستم مخلوطی از **۹۵% آب و ۵% روغن** را که در داخل مخزنی در بالای کارگاه قرار دارد بوسیله پمپی قوی با استفاده از شیلنگ با فشار زیاد به کمک یک پیستوله بداخل جک تزریق می کنند



- بر روی جکهای هیدرولیکی میتوان از کلاهکهای چوبی، فلزی و یا هیدرولیکی استفاده نمود
- کلاهکهای هیدرولیکی

از دو قسمت تشکیل شده اند
و بوسیله یک جک هیدرولیکی به
یکدیگر متصل شده اند تا
بدینوسیله قادر گردند در موارد
لازم نسبت به یکدیگر بصورت
افقی حرکت کنند
تعداد ۳ دستگاه جک و دو بخش
کلاهک مجموعه ای بنام جکهای
قدم زن را تشکیل میدهند



(1) لوله برگشت

(2) کلاهک جلوئی

(3) کلاهک با سر چنگالی

(4) جک انتقال

(5) صفحه فنی


(6) سوپاپ تغذیه برای

انتقال کلاهک لغزنده


(کلاهک جلوئی)

(7) کلاهک پشتی



(8) سوپاپ تغذیه برای جک




• جکهای قدم زن



- این مجموعه همراه با یک دستگاه ناو زنجیری و یک دستگاه ماشین استخراج مرتبط باهم یک سیستم مکانیزه را برای عملیات استخراج فراهم میسازد







• چگونگی نصب وسائل نگهداری در کارگاههای استخراج

• زمان کوتاه کار و وسائل نگهداری در کارگاههای استخراج که حداکثر به چندشانه روز میرسد یکی از مشخصه های اصلی آنهاست

• سایر مشخصات

- ۱- بسادگی نصب گردند
- ۲- بسادگی بازیابی شوند
- ۳- قابل اطمینان و محکم باشند
- ۴- برای استفاده مجدد مناسب باشند




• **مهمترین نکاتی که برای نصب وسائل نگهداری در بخش فعال کارگاههای استخراج با توجه به شرایط هر کارگاه الزاما بایستی در تدوین پاسپورت مد نظر قرار گرفته و در حین اجراء نیز رعایت گردد عبارتند از:**

- ۱- پایه ها در یک ردیف با فاصله ۰/۵ تا ۱/۵ متر از هم بایستی نصب گردند
- ۲- چنانچه کمر بالا دارای استحکامی متوسط باشد حتما از سر لا استفاده کرده و برای هر سر لا ۲ تا ۳ ستون در نظر بگیرید
- ۳- انتهای سر لاها بایستی کاملا به یکدیگر متصل باشد




۴- درشیبهای کم قابها بایستی در امتداد لایه و درشیبهای زیاد عمود بر امتداد لایه نصب گردند

شیب کم



شیب زیاد



۵- چنانچه ستونها را بدون سر لا نصب میکنید در بالای

هر کدام یک سر ستون با طولی معادل ۲ تا ۴

برابر قطر ستون نصب نمائید

۶- در صورت نرم بودن کف از کف لا استفاده کنید



۷- در سیستم استخراج پله کانی معکوس داخل هر پله

بایستی کاملاً لارده گذاری گردد

۸- با توجه به اینکه در شیبهای تند از ستونها بعنوان

تکیه گاه برای رفت و آمد استفاده میکنند بایستی


آنها کاملاً محکم و با دقت نصب شوند



۹- ستونهای محکم در مقابل ضربه صدای زنگ دار تولید میکنند
۱۰- توصیه کنید که هنگام برش ستونها سطح برش عرضی عمود بر محور ستون باشد


۱۱- چنانچه در کمربائین از کف لا استفاده نمیکنید انتهای ستونها را در فولیه ای به عمق ۳ تا ۸ سانتیمتر قرار دهید

۱۲- اگر بخش استخراج شده را بروش تخریب نگهداری میکنید ستونها را ۱۰ درجه از حالت عمودی بسمت زغال منحرف نمائید




- ۱۳- چنانچه شیب زیاد باشد یا اینکه **کمربالا لغزنده** باشد **سرپایه ها را ۱۰ درجه** بطرف خیز لایه منحرف کنید
- ۱۴- اگر **کمربائین لغزنده** باشد **بایستی سر پایه را ۱۰ درجه** بطرف شیب لایه منحرف کنید

کمربائین لغزنده



شیب زیاد






۱۵- در لایه های کم شیب چنانچه ماده معدنی دارای استحکام مناسبی باشد میتوان از آن دربرشهای جدید بعنوان تکیه گاه یک طرف سر لا تا برش بعدی و نصب ستون در زیر آن مورد استفاده قرار داد

۱۶- محلی مناسب برای استحکامات بازیابی شده بمنظور استفاده مجدد در نظر بگیرید

۱۷- توصیه کنید که هیچگاه برای حمل مصالح از روش پرتاب استفاده نکنند



• شیوه های نگهداری دائم در کارگاههای استخراج




- فضای خالی ایجاد شده **بر اثر استخراج تعادل استاتیکی زمین را بهم زده** و زمین برای **پر کردن فضای ایجاد شده** از جهات مختلف بسمت آن نیرو وارد کرده و **بدنبال آن لایه ها تا سطح زمین بر روی محلهای استخراج شده نشست خواهند کرد . میزان وجهت نشست به موارد زیر بستگی دارد**
- **حجم فضای استخراج شده**
- **جنس لایه ها**
- **عمق کارگاه استخراج**
- **عامل دیگری که به حجم فضای استخراج شده شکل خاص داده و میتواند سبب تقلیل و مهار نشست شود روش استخراج و نحوه کنترل سقف در آن است**



بعضی از کارشناسان نحوه تخریب سقف را نسبت به وسعت یا پیشروی کارگاه استخراج به سه بخش تفکیک نموده اند

- ۱- فضای خالی
 - ۲- فضای شکسته
 - ۳- فضای تغییر شکل
- دراز مدت**



بعضی دیگر این حالتها را **درینج مورد دیده اند**


(a) استخراج در ابتدا روی سقف اثری ندارد

(b) با پیشرفت استخراج سقف شکسته میشود

(c) با زیاد شدن وسعت استخراج سقف شکسته و فرو میریزد

(d) فضای استخراج شده توسط سنگهای ریزشی پر میشود

(e) کمربالا بتدریج روی سنگهای ریخته شده مینشینند



- بجا گذاشتن **بخشی از زغالسنگ** در کارگاه استخراج که به آن **جزیره زغال** میگویند باعث **عدم یکنواختی نشست زمین** در پهنه استخراج میگردد.
- زیرا جزیره زغال باعث **وجود آمدن تنشهای اضافی** شده و **عملا مانع یک نشست آرام** میگردد.
- در نزدیکی جزیره ها فشار کمتر ولی نوع آنها پیچیده تر میگردد



• هر کارگاه استخراج را از نظر نگهداری میتوان به

دو بخش متمایز از هم تقسیم نمود

• ۱- بخش فعال : این بخش از تعداد ۲ تا ۴ برش

تشکیل شده و تمام فعالیت‌های مربوط به بهره برداری


و تولید در آن صورت میگیرد در این بخش با توجه به

اینکه با پیشروی جبهه کار بطور مداوم در حال تغییر

مکان است نگهداریها حالت موقت دارد.



- ۲- بخش استخراج شده: این بخش که با پیشروی جبهه کار بطور دائم در حال توسعه و فشارها نیز در آن متناسب با افزایش حجم زیاد میشود و بصورت یک عامل پر قدرت بخش فعال را مورد تهدید قرار میدهد لذا در کانسارهای مختلف برای مقابله با این تهدید با توجه به شرایط رفتارهایی متفاوت در آن مینمایند تا در دراز مدت آنرا خنثی کنند
- روشهایی که برای نگهداری دائم در این بخش از کارگاهها استفاده میشود عبارتند از
 - (a) به حال خود رها شود
 - (b) با استفاده از مواد باطله پر شود
 - (c) موجبات نشست کنترل شده سقف فراهم گردد



• پر کردن

- در این روش فضای استخراج شده را با مواد باطله بصورت کامل یا جزئی و بدون محدودیت در میزان شیب پر میکنند.
- استفاده از این روش در لایه های با ضخامت کم یا زیاد و با هر شیبی ممکن است مشروط بر اینکه کمر بالا محکم با ضخامت زیاد و بسختی قابل تخریب باشد
- پر کردن فضاهای استخراج شده مانند سایر کارهای معدنی دارای محاسن و معایبی است



• محاسن

• ۱- کاهش خطرات ناشی از ریزش و ضربه سقف

• ۲- کاهش جابجائی طبقات


• ۳- کم شدن افت ماده معدنی بدلیل عدم نیاز به باقی گذاشتن پایه هائی از ماده معدنی

• ۴- از بین رفتن احتمال خود سوزی

• ۵- میزان افت تهویه در کارگاه به حداقل میرسد

• ۶- کاهش عوارض سطحی

• ۷- کم شدن تراکم وسائل و تجهیزات لازم برای نگهداری در کارگاه



• معایب

۱- وقت گیر است



۲- نیاز به نیروی انسانی بیشتری دارد

۳- راندمان تولید کمتر میشود



- راههای تامین سنگ برای پر کردن کارگاه
- ۱- استفاده از سنگها و مواد باطله حاصل از پیشروی
- ۲- استفاده از سنگها و مواد باطله حاصل از سنگ جوری در کارگاه

۳- تامین سنگ از طریق ایجاد گالریهای کاذب و یا حفره های کاذب



**روشهای تامین سنگ از طریق ایجاد گالری
ویا حفره کاذب در کانسارهای فلزی و مواردیکه
ضخامت رگه بین ۰/۶ تا ۱/۸ متر باشد استفاده
میشود که معادن اسفندقه از آن جمله اند**

**۴- با توجه به اینکه میزان سنگ مورد نیاز برای
پر کردن، بیش از ۷۰٪ مقدار ماده معدنی
استخراج شده است لذا در صورت بالابودن تولید
برای تهیه سنگ نیاز به تاسیسات سنگ شکن
میباشد**



• درجه پر شوندگی


- پس از پر کردن محل استخراج ضخامت فضای استخراج شده بر اثر فشار کمتر بالا کاهش یافته و باعث تراکم مواد پرکننده میگردد
- میزان این کاهش را **Convergence** یا درصد پر شوندگی میگویند

$$V = \frac{B}{K} \times 100$$

که از رابطه زیر بدست میآید

• در این رابطه

- $V =$ درصد پر شوندگی
- $B =$ تعداد واگنهای سنگ ریخته شده
- $K =$ تعداد واگنهای استخراج شده



- پر کردن فضای استخراج شده در لایه های زغالی را بصورت های کامل ، جزئی و یا نشست تدریجی انجام میدهند

الف - پر کردن کامل

- این روش در لایه های ضخیم ، کمر بالا های نرم ، سقف بلاواسطه با ضخامت کم و لایه هایی که امکان خودسوزی زغال در آنها می رود مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از مواد باطله تمام فضای استخراج شده را بصورت کامل و واحد ممکن بصورت متراکم پر میکنند .



- مهمترین روشهایی را که **برای پر کردن** میتوان با توجه به **شرایط وامکانات** مورد استفاده قرار داد عبارتند از
 - ۱ - **خاک ریزی دستی**
 - با استفاده از **نیروی ثقل در لایه های پر شیب مواد** را از بالا در محل استخراج شده تخلیه میکنند و برای تحمل وزن مواد پر کننده معمولاً درپائین کارگاه اقدام به باقی گذاشتن **حریم حفاظتی مینمایند**
 - تراکم مواد پر کننده در این روش **کم ولی راندمان نسبتاً بالایی دارد**





• 2- پر کردن مکانیکی



• در فضاهای بزرگ ، با طول زیاد و شیب کم مواد باطله را بوسیله نوار نقاله یا ناوژنجیری در طول کارگاه حمل کرده و در فواصل مختلف با استفاده از یک نوار نقاله پرتاب کوچک (طول = 1/7 متر شیب = 18 تا 30 درجه) تا فاصله حداکثر 10 متر به داخل بخش استخراج شده پرتاب میکنند.

• با این روش قادر خواهیم بود در هر ساعت حدود 100 متر مکعب از فضا را پر نمائیم

تراکم مناسب مواد پرکننده و سهولت انجام کار از برجسته ترین محاسن ، پاره شدن نوار و تولید زیاد گرد و غبار از مهمترین معایب این روش است






- **۳ - پر کردن پنوماتیکی**
- با استفاده از دستگاه هائی که قادرند مواد با قطر حداکثر ۷۰ الی ۸۰ میلیمتر را بوسیله لوله هائی با قطر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر را بکمک هوای فشرده با فشار ۲/۵ تا ۴ اتمسفر تا فاصله ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ متر از محل استقرار دستگاه حمل کرده و وارد فضای استخراج شده مینمایند.
- **تراکم خوب و سهولت اجرای عملیات در حمل خاک از مهمترین مزایای آنست**





معایب این روش

- ۱- استهلاک زیاد ماشین آلات و لوله های حمل
- ۲- تولید بیش از حد گردوغبار
- ۳- لزوم تناسب سیستم استخراج با روش پر کردن



۴- پر کردن هیدرولیکی

در این روش خاک و سایر مواد دانه ریز را با آب مخلوط کرده و بوسیله لوله به فضای استخراج شده هدایت میکنند آب از مخلوط پس از جدا شدن وارد حوضچه های رسوبگیری شده و مجدداً برای استفاده به سطح زمین پمپاژ میگردد




این سیستم در بالای افق محل استخراج نصب میگردد و مسلمان هر چه ارتفاع آن بیشتر باشد فشار مخلوط بیشتر بوده و قادر است فاصله افقی بیشتری را نیز طی نماید



- نشست بسیار کم سقف پس از پر شدن فضای استخراج شده و **بالا بودن راندمان کار** که به ۱۰۰۰ متر مکعب در شیفتهت میرسد از محاسن این شیوه است و معایب آن عبارتند از
 - بالا بودن هزینه تهیه و نصب تاسیسات لازم نسبت به سایر روشها
 - مصرف زیاد آب و لزوم پمپاژ آن از داخل معدن به بالا
 - افزایش رطوبت در محیط کار
 - مشکلات ناشی از سازماندهی عملیات پر کردن و استخراج
 - گل آلود شدن محیط کار خصوصا در زمستان



پر کردن هیدرولیکی





ب: پر کردن جزئی


اهمیت این روش در امکان استفاده از مواد باطله حاصل از پیشروی های موازی یا دنبال لایه برای جلوگیری از ریزش سقف های بلاواسطه ای که تخریب آنها منجر به ضربه سقف میگردد میباشد.

نحوه کلی اجرای این روش پر کردن قسمتهائی از محل استخراج شده با سنگ در امتداد لایه یا شیب آن و با فواصل معین است.


مصالح مورد نیاز برای این منظور را از پیشروی در گالری ها و یا در صورت امکان از مواد حاصل از تخریب قسمتهای پر نشده میتوان بدست آورد.

عرض قسمتهای پر شده ۴ الی ۶ متر (باتوجه به ضخامت لایه) و فاصله آنها از هم ۵ تا ۱۰ متر میباشد.






پر کردن ناقص تا شیب 45°



پس کردن ناقص در شیب های بیش از 45 درجه با دیوارکشی در جهت شیب لایه








بر کردن ناقص در شیب های بیش از 45 درجه یا
نیوارکنشی در امتداد لایه



ج - نشست تدریجی

- چنانچه ضخامت لایه زغالی کمتر از ۱ متر و کمربالا دارای خاصیت الاستیکی باشد پس از حذف استحکامات کارگاه تا مرز جدید نشست کمربالا بدون شکستگی قابل ملاحظه ای به تدریج نشست کرده و با کمربالین تماس حاصل میکند



• نکات مهم

□ احتمال وجود شرایط مناسب برای استفاده از این روش ضعیف است و بندرت مورد استفاده قرار میگیرد

□ برای جلوگیری از تخریب کمر بالا در بخش فعال کارگاه از استحکامات محفظه ای استفاده کنید


□ خارج کردن استحکامات محفظه ای فقط در صورت امکان و در شرایطی کم مجاز است

□ در صورت لغزنده بودن کمر پائین در شیبهای زیاد عملیات نشست را پس از تثبیت آن شروع کنید



د - تخریب کامل

در این روش کمر بالا را بصورت تناوبی در محوطه استخراج شده و با فاصله ای مساوی ۲ تا ۳ برابر عرض هر برش از جبهه کاری پس از نصب استحکامات مخصوص فرود کمر بالا را در چند مرحله بطور کامل و در یک خط مستقیم بر روی کمر پائین فرومیشاندند و به این عمل تخریب میگویند



- پس از اتمام عملیات مربوط به نصب استحکامات مخصوص فرود در خط تخریب و خارج کردن وسائل نگهداری بین دو مرز قدیم و جدید سقف بلا واسطه در امتداد خط فرود شکسته و فضای استخراج شده را پر مینماید.

- چنانچه مقاومت سقف اصلی زیاد و ضخامت سقف بلاواسطه کمتر از حد اقل ۶ تا ۸ برابر ضخامت لایه زغال باشد سقف اصلی در فاصله زیادی باقیمانده و با افزایش این فاصله سرانجام منجر به ضربه سقف خواهد گردید.




در حقیقت تخریب نوعی **پر کردن است** که بستگی به روش استخراج دارد و بیشتر در سیستم استخراج جبهه کار طولانی مورد استفاده قرار میگیرد بطوریکه در بیش از **۸۰٪ موارد استخراج لایه های کم شیب** از این روش استفاده میکنند . باید دانست که **بتاخیر افتادن تخریب باعث بوجود آمدن شرایط مناسب برای ضربه سقف و تخریب قبل از وقت بشکل ناقص** صورت میگیرد لذا در چنین شرایط میتوان کمر بالا را طی یک برنامه مطمئن و مطابق پاسپورت با **حفر تعداد کمی چال** و استفاده از **آشباری لرزه ای** اقدام به تخریب سقف نمود



نکته مهم

- فاصله بین مرزهای تخریب قدیم و جدید بایستی به اندازه ای انتخاب شود که تخریب بصورت کامل و بموقع انجام شود زیرا اگر کم باشد پس از حذف وسائل نگهداری سقف بصورت پل در آمده و نمیتواند بسرعت تخریب گردد و در نتیجه باعث افزایش فشار بر خط تخریب میگردد
- چنانچه زیاد باشد افزایش فشار بر روی استحکامات فرود و ریزش احتمالی کارگاه را بدنبال خواهد داشت



مهمترین مزایای تخریب

(1) سادگی در اجرا

(2) کاهش چشمگیر هزینه ها

(3) کاهش محسوس عملیات لازم نسبت به روش پر کردن که گاهی

به $\frac{1}{3}$ کل کارهای استخراجی میرسد

(4) آسانتر شدن عملیات کندن زغال که بعلت فشارورده برجبه

کاردرزغال شکستگیها و درزه هائی ایجاد میگردد

(5) بالارفتن تولید و راندمان کاربعلت عدم نیازبه مواد پرکننده



معایب تخریب

- (1) افزایش نشست سطحی
- (2) امکان خود سوزی زغال افزایش می یابد
- (3) امکان افزایش گاز و افزایش درجه حرارت و در نتیجه مشکل شدن تهویه
- (4) پائین آمدن سطح ایمنی و حفاظت نسبت به روش پر کردن
- (5) امکان فرونشست آبهای سطحی در سازندهای بالای کارگاه




• توصیه

□ برای اجرای عملیات تخریب همیشه از افراد با تجربه استفاده کنید.

□ از این روش در شیبهای حداکثر تا ۴۰ درجه استفاده کنید زیرا تا این شیب مولفه عمودی وزن لایه ها در سقف مناسب است.

□ همیشه به میزان ضخامت لایه توجه کنید زیرا به تجربه ثابت شده است که در ضخامتهای کم تخریب بخوبی صورت میگیرد ولی با افزایش آن کنترل سقف نیز مشکلتر میگردد بطوریکه در ضخامتهای ۳ تا ۴ متر میتوان گفت تخریب غیر ممکن است.



در بعضی از کشورها از جمله آلمان رابطه ضخامت و شیب را به شرح جدول زیر تعیین نموده اند.

ردیف	شیب لایه (درجه)	ماکزیمم ضخامت قابل تخریب
۱	۰-۲۰	۲/۲۰
۲	۲۰-۳۰	۱/۵۰
۳	۳۰-۴۰	۱
۴	بیش از ۴۰	تخریب ممنوع




- **چگونگی آماده کردن یک کارگاه استخراج برای تخریب**
وقتی تصمیم به تخریب بخشی از یک کارگاه استخراج میگیریم که زمان بهره برداری از آن به اتمام رسیده و باقی گذاشتن آن به حال خود باعث افزایش فشار بر روی استحکامات در بخش فعال کارگاه میگردد بطوریکه امکان گسترش عملیات استخراج مشکل و حتی غیرممکن میگردد.
از سوی دیگر گذر زمان باعث نشست کمر بالا و مضعف شدن فشار وارده بر استحکامات و در نتیجه عدم امکان بازیابی آنها میگردد.
- بنابراین برای تخریب در یک کارگاه استخراج بایستی ضمن استفاده از افراد باتجربه یک برنامه مناسب با شرایط کارگاه تدوین و براساس آن نیز عمل نمود.



• توجه به نکات زیر قبل از آغاز عملیات تخریب الزامی است

- (1) بازدید از کارگاه در جهت شیب و تقویت موضعی که تحت فشار زیاد میباشند
- (2) انتقال کلیه تجهیزات از بخش تخریب به بخش فعال و استقرار آنها
- (3) برپا ساختن خط تخریب جدید با فاصله تعیین شده از خط تخریب قدیم
- (4) جمع آوری زغالهای باقیمانده از بخش تا حد امکان
- (5) مشخص کردن بخشهایی از کارگاه را که بایستی در هر نوبت تخریب شود « از تخریب کارگاه در یک مرحله پرهیز کنید »



• وسائل و تجهیزات مورد نیاز برای بازیابی وسائل نگهداری

(1) تیفور یا جرثقیل سقفی

(2) کابل فولادی مخصوص تیفور با طول مناسب

(3) حداقل سه زنجیر دوسرقلاب با طولهای مناسب

(4) چکش دسته بلند با وزن ۲ تا ۳ کیلوگرم


(5) کلنگ یک سر با دسته بلند




چگونگی بازیابی

الف - پایه ها


- ۱- یک پایه مهار کننده تیفور را در فاصله ای مناسب ، جائی مطمئن و نزدیک به خط تخریب جدید بگونه ای نصب کنید که سرپایه بطرف خط تخریب قدیم متمایل شده و در حفره ای که در سقف ایجاد گردیده قرار گیرد




۲- یک زنجیر کوتاه دوسر قلاب را برای اتصال به پشت تیفور به دور مهار و در قسمت پائین آن بگونه ای محکم کنید که قلاب از زیر زنجیر عبور کند




۳- یکی از زنجیرهای بلندتر را در بالای ستونی که میخواهید بازیابی کنید بگونه ای ببندید که هنگام کشیده شدن بچرخد





۴- قبل از اینکه پایه رابکشید زنجیر دیگر را به پایه بعدی که بایستی بازیابی شود ببندید تا برای اجرای مرحله بعد نیازی به رفتن نزدیک محل ستونهای کشیده شده نباشد



- ۵ - با کمک تیفور پایه را آزاد کنید
- ۶ - بوسیله کنگ دسته بلند پایه آزاد شده را از زیر سقف بکشید
- ۷ - همیشه در ابتدا پایه هائی که بیشترین فاصله را با خط تخریب جدید دارند جمع آوری کنید



ب - استحکامات محفظه ای

1) سقف را در اطراف محفظه مورد بازدید قرار داده و در صورت لزوم از پایه های تقویتی بصورت موقت استفاده کنید

2) در جایی مطمئن و بی خطر ایستاده و با استفاده از چکش دسته بلند گوه ها را آزاد کنید « ابتدا گوه سمت تخریب و سپس سمت بخش فعال »

3) با استفاده از کنگ دسته بلند چوبهارا جمع آوری و در محل مناسبی برای استفاده مجدد نگهداری کنید




تذکر

- نگهداری در کارگاه های استخراج بایستی بر اساس پاسپورت باشد تا قابل بازیابی باشند




اهرم آزادکننده را با چکش دسته بلند بکوبید

فضای استخراج شده
GOAF SIDE




CHOCK ABOUT TO BE
DISMANTLED.

چوب منقلی در حال نمونه‌ساز (باز کردن)



KNOCK RELEASE
LEVER UP WITH
LONG HANDLED
HAMMER.



CHOCK
COLLAPSED.

چوب منقلی فروریخته



• پاسپورت و چگونگی تدوین آن

پاسپورت نگهداری هر کارگاه استخراج عبارت است از نقشه اجرایی همراه با جزئیات کار و اطلاعات لازم برای بهره برداری ایمن بصورت ذاتی که بایستی قبل از شروع عملیات بهره برداری تهیه و پس از تایید رئیس معدن به مورد اجرا گذاشته شود.

بدیهی است که بر اثر بوجود آمدن هر گونه تغییرات در وضعیت ماده معدنی و لایه های دربرگیرنده و یا حوادثی که ناشی از وجود اشتباهاتی در تدوین پاسپورت باشد بایستی مهندس ارشد معدن ظرف مدت ۲۴ ساعت اقدام به تهیه پاسپورت جدید نماید.



- هر پاسپورت از دو قسمت ترسیمی و توضیحی تشکیل شده است
 - الف - قسمت ترسیمی
- در این قسمت از هر پاسپورت به موارد زیر بایستی توجه گردد
- ۱- طرح کلی کارگاه استخراج که خود شامل موارد زیر است
 - - اشترکهای تهویه و ترانسپورت
 - - اندازه طول کارگاه
 - - ابعاد ستونهای محافظ
 - - تجهیزات اصلی برای استخراج و حمل زغال





□ - چگونگی هدایت کمر بالا

□ - مشخص کردن حداقل سه بخش از کارگاه


برای نشان دادن جزئیات در بالا ، وسط و





پائین (علاوه بر آن چنانچه عوارضی


در بخشی از کارگاه وجود دارد بایستی به

سه بخش فوق الذکر اضافه شود)






راهنما	
زغال سنگ	
کمربالا	
منطقه تخریب	
لوله تهویه	
ناو	
سرلا	
ستون	
ستون تقویتی	
استحکامات محفظه ای	
لارده	
خط برش	
تخته کوبی	
گوه	
ناو زنجیری	





چگونگی تدوین و تهیه پاسپورت برای کارگاه استخراج


تدوین:
عباس زندی

راهنما	
زغال سنگ	
کمر بالا	
منطقه تخریب	
لوله تهویه	
ناو	
سرلا	
ستون	
ستون تقویتی	
استحکامات محفظه ای	
لارده	
خط برش	
تخته کوبی	
گوه	
ناو زنجیری	



راهنما	
زغال سنگ	
کمربالا	
منطقه تخریب	
لوله تهویه	
ناو	
سرلا	
ستون	
ستون تقویتی	
استحکامات محفظه ای	
لارده	
خط برش	
نخته کوبی	
گوه	
ناو زنجیری	





علائم قراردادی	مراحل کار	تعداد کارگر				جارت تدوین												
		شیفت			جمع	شیفت 1				شیفت 2				شیفت 3				
		1	2	3		8	10	12	14	16	18	20	22	24	2	4	6	
	پیش‌روی	2	2	-	4													
	نصب استحکامات																	
	چوب‌رسانی	1	1	-	2													
	باربری در کارگاه و تخلیه در واگن																	
	جمع	3	3	-	6													



۲ - پلان و برشهای لازم بخشهای مشخص شده در پلان اصلی با مقیاسی بزرگتر از آن (حداقل دو برابر) بطوریکه موارد زیر را شامل گردد


□ - حداقل عرض قسمت فعال برای کار بصورت دستی یا باماشین

□ - ابعاد و اندازه وسائل نگهداری


□ - فاصله از جبهه تا اولین ردیف ستونها

□ - نحوه نگهداری در مرز دوی بخش فعال و استخراج شده


□ - چگونگی نگهداری دائم در بخشهای استخراج شده




راهنما	
زغال سنگ	
کمبرالا	
منطقه تخریب	
لوله تهویه	
ناو	
سرلا	
ستون	
ستون تقویتی	
استحکامات محفظه ای	
لارده	
خط برش	
تخته کوبی	
گوه	
ناو زنجیری	



راهنما	
زغال سنگ	
کمریالا	
منطقه تخریب	
لوله تهویه	
ناو	
سرلا	
ستون	
ستون تقویتی	
استحکامات محفظه ای	
لارده	
خط برش	
تخته کوبی	
گوه	
ناو زنجیری	







G-G'
1:100






F-F'
1:100




راهنما	
زغال سنگ	
کمبریالا	
منطقه تخریب	
لوله تهویه	
ناو	
سرلا	
ستون	
ستون تقویتی	
استحکامات محفظه ای	
لارده	
خط برش	
تخته کوبی	
گوه	
ناو زنجیری	









راه‌نما	
زغال سنگ	
کمربالا	
منطقه تخریب	
لوله تهویه	
ناو	
سرلا	
ستون	
ستون تقویتی	
استحکامات محفظه ای	
لارده	
خط برش	
تخته کوبی	
گوه	
ناو زنجیری	



J-J'
1:50




راهنما	
زغال سنگ	
کمریالا	
منطقه تخریب	
لوله تهویه	
ناو	
سرلا	
ستون	
ستون تقویتی	
استحکامات محفظه ای	
لارده	
خط برش	
تخته کوبی	
گوه	
ناو زنجیری	






راهنما	
زغال سنگ	
کمر بالا	
منطقه تخریب	
لوله تهویه	
ناو	
سرلا	
ستون	
ستون تقویتی	
استحکامات محفظه ای	
لارده	
خط برش	
تخته کوبی	
گوه	
ناو زنجیری	




E-E'
Scale: 1:100



D-D'
1:50

Y

راهنما	
زغال سنگ	
کمربالا	
منطقه تخریب	
لوله تهویه	
ناو	
سرلا	
ستون	
ستون تقویتی	
استحکامات محفظه ای	
لارده	
خط برش	
تخته کوبی	
گوه	
ناو زنجیری	




۳ - آماده کردن کارگاه برای اجرای برنامه نگهداری دائم که شامل موارد زیر است:

- مراحل تغییر محل استقرار تجهیزات داخل کارگاه
- مشخص کردن محل استقرار خط فرود جدید و ایجاد آن
- نشان دادن وضعیتهای قبل و بعد از استقرار نگهداری دائم




راهنما	
زغال سنگ	
کمبرالا	
منطقه تخریب	
لوله تهویه	
ناو	
سرلا	
ستون	
ستون تقویتی	
استحکامات محفظه ای	
لارده	
خط برش	
تخته کوبی	
گوه	
ناو زنجیری	



چگونگی آماده کردن کارگاه برای تخریب




راهنما	
زغال سنگ	
کمربالا	
منطقه تخریب	
لوله تهویه	
ناو	
سرلا	
ستون	
ستون تقویتی	
استحکامات محفظه ای	
لارده	
خط برش	
تخته کوبی	
گوه	
ناو زنجیری	



وضعیت کارگاه قبل از تخریب

K-M

Scale: 1:100




وضعیت کارگاه بعد از تخریب

L-M

Scale: 1:100



راه‌نما	
زغال سنگ	
کمریالا	
منطقه تخریب	
لوله تهویه	
ناو	
سرلا	
ستون	
ستون تقویتی	
استحکامات محفظه ای	
لارده	
خط برش	
تخته کوبی	
گوه	
ناو زنجیری	



نحوه شروع هر برش
Scale: 1:50



۴ - گرافیک شبانه روزی و سازماندهی عملیات

در کارگاه استخراج بمنظور اجرای مراحل تولید در

هر کارگاه استخراج که کارها بصورت دوره ای یا سیکلی

انجام میشود بایستی پلانوگرامی دقیق ، متناسب با

انتظارات و براساس شاخصهای فنی و اقتصادی تنظیم


گردد که آنرا گرافیک سیکلیک مینامند



نحوه ترسیم پلانو گرام

۱. دو محور عمود بر هم رسم کنید
۲. روی محور افقی تعداد شیفتهای کار و زمان کار هر سیکل را بر حسب ساعت به تفکیک مشخص نمایید
۳. روی محور عمودی طول کارگاه استخراج را با ازشلی مناسب نشان دهید
۴. برای مشخص شدن وضعیت زمانی و مکانی جدول را شرط نجبی کنید
۵. با استفاده از علائم قراردادی مراحل مختلف کارها را در هر شیفت مشخص کنید
۶. در زیر پلانو گرام جدول مربوط به سازماندهی نیروی انسانی در هر شیفت را رسم کنید





علائم قراردادی	مراحل کار	تعداد کارگر				شیفت 1				شیفت 2				شیفت 3			
		شیفت			جمع	8	10	12	14	16	18	20	22	24	2	4	6
		1	2	3													
██████████	استخراج زغال و نصب وسایل نگهداری	8	8	-	16	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████				
→→→→→	چوب رستی	-	-	3	3									██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	حفر گالری های پایین و بالای کارگاه	3	3	-	6	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████				
●●●●●	بارگیری زغال در واگن	2	2	-	4	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████				
██████████	جابجایی ساوزنجیری																
	جابجایی استحکامات مستوقی																
	تقویت استحکامات در خط تخریب جدید	-	-	8	8									██████████	██████████	██████████	██████████
	بازرسی استحکامات از خط تخریب قدیم																
		13	13	11	37												





۵ - جداول مربوط به مشخصات فنی اقتصادی

این جداول که نشان دهنده وضعیت ماده معدنی ، میزان مواد مصرفی و تولید است شامل موارد زیر بایستی باشد:

- ❖ مشخصات زمین شناسی (ضخامت ، شیب ، لیتولوژی کمرها)
- ❖ مشخصات تولید (طول کارگاه ، عمق هر برش ، میزان تولید در هر شیفت ، راندمان هر نفر در شیفت)
- ❖ شاخصهای لازم برای هدایت کمر بالا
- ❖ تعداد متوسط پایه های مصرفی بازاء هر متر و قطعات چوبی مورد استفاده با ابعاد آنها



- ❖ میزان مصرف پایه ها و قطعات آنها در هر شیفت و بازاء هر ۱۰۰۰ تن
- ❖ تعداد مورد نیاز پایه های فلزی و محفظه ها
- ❖ میزان چوب مصرفی برای هر محفظه و بازاء هر تن
- ❖ درصد افت چوب در نجارخانه و.....
- ❖ درصد بازیابیهای ممکن
- ❖ درصد استفاده تکراری از چوبهای بازیابی شده
- ❖ میزان کل چوب مصرفی بازاء استخراج هر تن



جدول مشخصات فنی

شماره ردیف	شرح	واحد	لایه C1
1	شیب	°	10
2	خاکستر	%	14.2
3	ضریب پلاستومتری	mm	18
4	گازخیزی	طبقه	3
5	گوگرد	%	11.2
6	مقاومت فشاری کمربالا	kg/m ²	105-340
7	لیتولوژی کمربالا	-	سیلتستون
8	لیتولوژی کمربالین	-	آرژیلیت و سیلتستون
9	نگهداری دائم کمربالا در بخش استخراج شده	-	تخریب کامل
10	حداقل و حداکثر عرض کارگاه در بخش فعال	m	4-5
11	چگونگی حمل زغال در طول کارگاه	-	ناو زنجیری
12	طول مفید کارگاه استخراج	m	84-94
13	ضخامت لایه	m	0.7
14	عرض هر برش	m	1
15	شیفت های کاری در شبانه روز	-	3
16	میزان استخراج متوسط در هر شیفت	ton	34
17	میزان استخراج متوسط در هر روز	ton	76
18	راندمان نفر شیفت	Per/ton	3/2
19	حداقل قطر ستون ها از نظر ایمنی	cm	12 ≤
20	طول متوسط ستون ها	m	1
21	درصد بازیابی ستون ها	%	40
22	ابعاد استحکامات محفظه ای	cm	15×15×60
23	درصد بازیابی استحکامات محفظه ای	%	80
24	درصد بازیابی ستون های تقویتی	%	80
25	ابعاد سرلا	cm	3/5×15×210
26	ابعاد تخته های لازم جهت تخته کوبی در خط تخریب	cm	2/5×10×200
27	میزان پرت در نجارخانه	%	3
28	متوسط مصرف چوب به ازاء استخراج هر تن زغال	Kg	18



نسبت طول به قطر ستون‌ها

4.6-5.5	3.1-4.5	1.9-3	1.4-1.8	0.9-1.3	0.5-0.8	طول ستون (متر)
26-30	22-26	18-22	14-18	12-14	7-12	قطر ستون (سانتیمتر)



